БЕСПЛАТНЫЙ ГИД · ЯЛТА

Фары, которые снова светят: 7 шагов к прозрачности

Почему фары мутнеют, что можно сделать самому за вечер и где проходит граница между «подмою» и настоящей полировкой. Практический чек-лист без рекламных формулировок.

Что вы получите

1. Понять, **из-за чего** стекло фары мутнеет: лаковое покрытие, УФ, дорожная соль или помутневшая пластиковая линза.
2. Проверить фары самому за 10 минут по списку признаков.
3. Понять, что можно сделать дома, а что уже нельзя без шлифовки.
4. Забрать готовый чек-лист ухода, чтобы результат держался месяцами.

> **Сколько стоит полировка фар в Ялте.**
> 2 000 ₽ за одну фару, 4 000 ₽ за пару. Работа занимает 2–3 часа, приём заявок — с 11:00 до 18:00, работаем каждый день. Бронеплёнка на фары — по запросу, гарантия 3 месяца.

ДИАГНОСТИКА

5 признаков, что пора полировать

- [ ] **Фара в дымке.** Свет фары виден как пятно, а не как чёткий луч.
- [ ] **Желтизна.** Оттенок стекла ушёл в кремовый, особенно на старых автомобилях.
- [ ] **Царапины по кругу.** Множество тонких рисок, которые видны только под углом к свету.
- [ ] **Разница в яркости.** Одна фара светит заметно тусклее второй.
- [ ] **«Матовое» стекло.** Поверхность выглядит шершавой, а не гладкой.

Что делать можно самому

СРЕДСТВО	ЧТО ДЕЛАЕТ	ОГРАНИЧЕНИЕ
Мягкая ткань + тёплая вода	Убирает пыль и налёт	Не снимает царапины и желтизну
Автошампунь без воска	Обезжиривает перед полировкой	Не более одного раза в месяц
Полироль для стекла (абразивная)	Слегка освежает поверхность	Беречь пластик и резину вокруг фары
Воск и защитные покрытия	Замедляют новое помутнение	Не вернут прозрачность обратно

> **Чего делать нельзя.** Наждачная бумага на стекле фары без опыта снимает лаковый слой целиком — после этого фара мутнеет быстрее, чем до. Полироли для кузова («для всех поверхностей») оставляют на пластике разводы и белёсый налёт.

ПРОЦЕСС

Как проходит работа мастера

ШАГ	ЧТО ДЕЛАЕТСЯ	ВРЕМЯ
1	Снятие старого лака и плёнки с фары	20–30 мин
2	Шлифовка — убираем матовость и царапины	40–60 мин
3	Полировка — возвращаем прозрачность	40–60 мин
4	Опционально: бронеплёнка, гарантия 3 месяца	15–20 мин

Чек-лист ухода после полировки

- [ ] Мойка — тёплая вода, шампунь без воска, мягкая микрофибра.
- [ ] Не мыть фары на автоматической мойке щёткой: она забивает микроцарапины грязью.
- [ ] Не наносить на фары абразивные полироли «для всех поверхностей».
- [ ] Раз в 3–4 месяца — защитное покрытие, иначе фара снова начнёт мутнеть.
- [ ] Стеклоочиститель заправлять антифризом: спирт разъедает резину уплотнителя.

> **Записаться на полировку фар в Ялте**
> Бот записи: t.me/polirovka_yalta_bot — выбираете свободные день и время, сразу видно окна.
> Телефон: +7 963 244-44-21 · Ялта, ул. Суворовская 27А